

2024.07.08

感覚統合器具 修理対応について

パシフィックサプライ(株)

対応不可

対応可能



第Ⅰ世代	第Ⅱ世代	第Ⅲ世代	第Ⅳ世代	第Ⅴ世代
色：白 素材：綿	色：青 素材：綿	色：青 素材：ポリエステル 編	色：青 素材：ポリエステル ねじり	色：青 素材：ポリエステル Wブレード打ち
1997年以前使用	1997～2004年使用	2004～2009年使用	2010～2013年1月使用	2013年～現在使用中

<スイング本体・ロープ修理>

スイング本体、及びロープの修理について、ロープの世代で判断すると、第Ⅱ世代以前のスイングについては、対応が出来ません。（製作後、少なくとも20年以上経過しており、スイング本体の安全性の保証が出来ないので、お断りしております。）

＊本体修理とはカバー交換・ウレタン交換・芯材交換を含む

<修理不可仕様例>

